


Осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-44 ул. Гоголя, Новая

Дата осмотра 03.09. 2019 год.

№ опоры	Тип опоры	Опора	опора ВЛ				Переходы и пересечения	Длина пролета (КЛ)	Наличие заземления	% Загнивания опоры	Краткое описание отмеченных при осмотре дефектов. Ориентировочный объем необходимой работы	Намеченный срок ремонта
			Конструкц. опоры	пасынок	траверса, крюк	ража, подпятник	укос					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	концевая	деревянная	ж/б					а/дорога	40		рыхлая поверхность в.	
24	промежуточная	деревянная	ж/б					а/дорога	34		используемая	
25	промежуточная	деревянная	в подпятнике						42		на поперек	
26	промежуточная	деревянная	ж/б с укосом				укос		44		уклон 25°	
27	промежуточная	деревянная	ж/б						41		уклон 10°	
28	концевая	деревянная	ж/б						35		уклон 15°	
29	промежуточная	деревянная										
30	промежуточная	деревянная										
31	промежуточная	деревянная										
32	промежуточная	деревянная										

Осмотр произведен:

03.09. 2019 г.  

Листок принят:

04.09. 2019 г.  